

Naručilac: Dom zdravlja "Dimitrije-Dika Marenčić"

Broj: 10

Datum: 06.02.2018.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 I 42/17) I Pravilnika za sprovođenje nabavke male vrijednosti JZU Dom zdravlja "Dimitrije-Dika Marenčić", Danilovgrad broj: 42 od 23.08.2017. godine, ovlašćeno lice dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Dom zdravlja "Dimitrije Dika Marenčić"	Lice/a za davanje informacija: Čović Dragica
Adresa: I Bokeljske brigade bb	Poštanski broj: 81410
Sjedište: Danilovgrad	PIB: 02015862
Telefon: 020 811-575	Faks: 020 811 575
E-mail adresa: domzdravljadg@t- com.me	Internet stranica: <u>www.domzdravljadg</u>

II Predmet nabavke:

usluga

III Opis predmeta nabavke:

Servisiranje i održavanje voznog parka

IV Procijenjena vrijednost nabavke:


Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 7.000,00 €;

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

R.B	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	<p><u>MARKA RENO TRAFIK</u></p> <p>Tip/Model Trafik 2.0</p> <p>Vrsta vozila:specijalno radno</p> <p>Zapremina snaga motora:1995/84</p> <p>Godina proizvodnje:2010</p> <p>Broj šasije:VF 1FLBHC6AY338230</p> <p>Dizel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter ulja 2 kom . 2. Filter klime 1 kom. 3. Filter goriva 2 kom. 4. Filter vazduha 2 kom. 5. Travezne čaure 2 kom. 6. Stopa motora gornja 7. Grijači 4 kom. 8. Ulje motorno 10l 9. Sijalice fara 2 kom. 10. Sijalice zadnje signalizacije 4 kom. 11. Antifriz 4l 12. Tečnost stakla 6l. 13. Metlice brisača 2 kom 14. Filter putničkog prostora 15. Poluga metlice brisača 16. Gumice balanšange 17. U prostoru za bolesnike napraviti stolicu za pratioca 18. Retrovizor 19. Obrada diskova 	Servis sa materijalom	

2	<p><u>MARKA: VW</u></p> <p>Vrsta vozila: specijalno radno</p> <p>Tip/Model: 70 VERSIONG</p> <p>Zapremina snaga motora:2370/57</p> <p>Godina proizvodnje: 1992</p> <p>Broj šasije:W2ZZZ70ZUH037698</p> <p>Dizel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter ulja 2. Filter vazduha 3. Filter goriva 4. Disk pločice 5. Metlice brisača 6. Krajevi spona 7. Set kvačila 8. Servo ulje 9. Ulje motorno 10. Tečnost za staklo 11. Zvučni alarm 12. Zupčasti kaiš 13. Četkice alternatora 14. Brava paljenja 15. Osigurač nosila 16. Zglob točka prednji 17. Antifriz 18. Sijalice 19. Limarski radovi na srednjim vratima 20. Lakirerski radovi 21. Akumulator 95 ah 22. Akumulator 55 ah posebno za bolesnika i klimu 23. Obrada diskova 	Servis sa materijalom	
3	<p><u>MARKA: LADA</u></p> <p>Tip/Model: Lada 111.1,5-16 V</p> <p>Vrsta vozila:Putničko</p> <p>Zapremina snaga motora:1499/66,7</p> <p>Godina proizvodnje:2004</p> <p>Broj šasije:XTA21113040185303</p> <p>Bezolovni</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter ulja 2 kom. 2. Filter vazduha 2 kom. 3. Pumpa elektronska za gorivo 1 kom. 4. Disk pločice 2+2 kom. 5. Metlice brisača 2+1 kom. 6. Remena 1 kom. 7. Reglaža trapa 8. Brisači 2 kom. 9. Ulje motorno 8 l. 10. Zglob točka 2 kom. 11. Kočioni aparat 1 kom. 12. Amortizer prednji 13. Amortizer zadnji 	Servis sa materijalom	

4	<p><u>TIP/MODEL: PASAT 2.0</u> <u>TDI</u></p> <p>Vrsta vozila: putničko</p> <p>Zapremina snaga motora: 1968/103</p> <p>Godina proizvodnje: 2005</p> <p>Broj šasije: WWZZZ3CZ6E02542 4</p> <p>Dizel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter ulja 2 kom. 2. Filter vazduha 2 kom. 3. Filter goriva 2 kom. 4. Disk pločice 4 kom. 5. Filter klime 2 kom. 6. Selen blok prednje viljuške 1 kom. 7. Kvačilo 8. Ležaj točka prednji 2 kom. 9. Metlice brisača 1 kom. 10. Set kvačila 11. Pumpa za gorivo 12. Dizna 13. Grijači 14. Ulje motorno 15. Posuda za tečnost vjetrobranskog stakla 16. Tečnost stakla 17. Antifriz 18. Sijalice prednje i zadnje signalizacije. 19. Obrada diskova 	<p>Servis sa materijalom</p>	
5	<p><u>MARKA: ŠKODA FABIA</u> <u>CLASIC</u></p> <p>Tip/Model: Škoda</p> <p>Vrsta vozila: putničko</p> <p>Zapremina snaga motor: 1397/44</p> <p>Godina proizvodnje: 2002</p> <p>Broj šasije: 23542254</p> <p>Bezolovni</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter ulja 2 kom. 2. Filter goriva 1 kom. 3. Filter klime 1 kom. 4. Ležaj točka prednji 5. Ležaj točka zadnji 6. Disk pločice 7. Vodena pumpa 8. Reglaža trapa 9. Ulje motorno 8 l. 10. Dihtung glave motora 11. Lanac+dihtung 12. Posuda za tečnost za vjetrobransko staklo 13. Ležaj točka prednji i zadnji 	<p>Servis sa materijalom</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 14. Šolje amortizera zadnje 15. Limarski radovi, gepeka, blatobrana, vrata 16. Farbanje 17. Metlice brisača 18. Šolje amortizera prednje i zadnje 19. Tečnost stakla 4l. 20. Sijalice pozicije 2 kom. 21. Felna prednjeg točka 22. Filter vazduha 1 kom. 23. Brisači 2 kom. 24. Posuda za tečnost stakla 25. Sijalice far 2 kom. 26. Felna prednjeg točka, remontovati. 27. Prednji trap vozila kompletno remontovati. 28. Oštećene površine lakirati 29. Glava upravljača 30. Kompresor klime 		
	<p><u>MARKA:OPEL ASTRA</u> <u>SDR 1,4 VIVAXE</u></p> <p>Tip/Model: 1,4 Viva XC</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter ulja 2 kom. 2. Filter goriva 1 kom. 3. Filter klime 4. Disk pločice 5. Zadnji lonac 6. Alternator 7. Servo pumpa 8. Glava upravljača 	<p>Servis sa materijalom</p>	

6	<p>Vrsta vozila:putničko</p> <p>Zapremina snaga motora:1389/66</p> <p>Godina proizvodnje:2004</p> <p>Broj šasije:WOLOTGF484GO21401</p> <p>Bezolovni</p>	<ol style="list-style-type: none"> 9. Spone prednji trap 10. Reglaža trapa 11. Ulje motorno 8 l 12. Zadnji amortizeri 13. Ležaj prednjeg točka 14. Stabilizatori 15. Sijalice fara 16. Zglob točka 17. Tečnost stakla 4 l 18. Metlice brisača 2 prednje i 1 zadnja 19. Antifriz 3l 20. Filter vazduha 1 kom. 21. Sijalice štop svijetla 2 kom. 22. Manžetne točka 2 kom. 		
7	<p><u>MARKA: PASAT</u></p> <p>Tip/Model: Volkswagen 1,9 TDI</p> <p>Vrsta vozila:putničko</p> <p>Godina proizvodnje: 2000</p> <p>Broj šasije:WVW2223B2YP228162</p> <p>Zapremina 1896/81</p> <p>Dizel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter ulja 2. Filter vazduha 3. Filter goriva 4. Filter klime 5. Amortizeri 6. Servo kočnica 7. Metlice brisača 8. Ramga 9. Kaiš zupčasti 10. Kaiš ventilatora 11. Pumpa vodena 12. Natezači kaiša 13. Ulje motorno 14. Stabilizator 15. Jabučice 16. Selen blok 17. Krajevi spona 18. Metlice brisača 19. Sijalice fara 20. Sijalice zadnje signalizacije 21. Pločice kočnica prednje 22. ABS neispravan, zamijeniti 23. Antifriz 24. Kompresor klime 25. Zamjena diskova 	Servis sa materijalom	

8	<p><u>MARKA: RENAULT</u></p> <p>Tip/Model:Clio 1,2i</p> <p>Vrsta vozila:putničko</p> <p>Zapremina snaga:1149/55</p> <p>Godina proizvodje:2001</p> <p>Broj šasijske:VF 1CB050F24431223</p> <p>Bezolovni</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter ulja 2kom. 2. Filter klime 1kom 3. Filter goriva 1kom. 4. Zadnji lonac 5. Disk pločice 6. Alternator 7. Servo pumpa 8. Glava upravljača 9. Spone-prednji trap 10. Reglaža trapa 11. Ulje motorno 8l 12. Zupčasti kaiš 13. Vodena pumpa 14. Antifriz 15. Selen blok 16. Tečnost stakla 2l 17. Sijalice fara 2kom. 18. Sijalice zadnje signalizacije 4kom. 19. Metlice brisača 2kom. 20. Ležaj točka prednji 21. Ležaj točka zadnji 22. Šolje amortizera zadnje 23. Izvršiti veliki servis 24. Manžetne točka 25. Remont kompresora klime 	<p>Servis sa materijalom</p>	
9	<p><u>MARKA: LADA</u></p> <p>Tip/Model: Niva 1,7</p> <p>Vrsta vozila:putničko</p> <p>Zapremina snaga:1690/61</p> <p>Godina proizvodnje:2005</p> <p>Broj šasijske:XTA21214051792521</p> <p>Bezolovni+plin</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter ulja 2. Filter vazduha 3. Filter klime 4. Disk pločice 5. Metlice brisača 6. Set zupčastog kaiša 7. Spone 8. Ležaj zadnjeg točka 9. Cilindar kvačila 10. Set kvačila 11. Reglaža trapa 12. Ulje motorno 13. Prednje vjetrobransko staklo 14. Spone 15. Selen blok 16. Šolje amortizera zadnje 	<p>Servis sa materijalom</p>	

		<p>17. Ležaj prednjeg točka 18. Manžetna točka</p>		
10	<p><u>MARKA: VW</u></p> <p>Tip/Model: Caddy Combi 1,9</p> <p>Vrsta vozila:putničko</p> <p>Zapremina snaga:1896/77</p> <p>Godina proizvodnje:2005</p> <p>Broj šasije: WV22222KZ5X065946</p> <p>Dizel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter ulja 2. Filter vazduha 3. Filter klime 4. Filter goriva 5. Disk pločice 6. Kraj spona 7. Jabučica točka 8. Ulje motorno 9. Alternator 10. Reglaža trapa 11. Šolje amortizera 12. Selen blok 13. Jabučice+krajevi spona 14. Stabilizator 15. Ležaj točka zadnji 16. Ležaj točka prednji 17. Manžetne točka 18. Termostat 19. Brava srednjih vrata 20. Limarski radovi na oštećenim površinama 21. Lakirerski radovi na oštećenim površinama 	Servis sa materijalom	

11.	<p><u>DACIA DG CG 080</u></p> <p>Tip/Model: Dacia sandrero stepway dci 70</p> <p>Vrsta vozila: putničko</p> <p>Zapremina snaga: 1461750</p> <p>Godina proizvodnje: 2011</p> <p>Broj šasijske: UU1BSDEKK46462565</p> <p>Dizel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motorno ulje 10.l 2. Filter ulja 2 kom. 3. Filter goriva 2 kom. 4. Filter klime 1 kom. 5. Antifriz 4l 6. Tečnost za stakla 2l 7. Obrada diskova 8. Limarski radovi na braniku 9. Lakirerski radovi na braniku 10. Maglenka prednja 11. Metlice brisača 2 kom. 12. Sijalice fara 2 kom. 13. Obične sijalice 4 kom. 	Servis sa materijalom	
12.	<p><u>MARKA: YUGO 55</u></p> <p>Tip/Model:Koral in 1.1 ekonomik</p> <p>Vrsta vozila: putničko</p> <p>Zapremina snaga: 1116/40.4</p> <p>Godina proizvodnje:2008</p> <p>Broj šasijske: VX1145A0001116210</p> <p>Benzin 98</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ulje motorno 4l 2. Filter ulja 1 kom. 3. Metlice brisača prednje 2 kom. 4. Metlice brisača zadnje 1 kom. 5. Svećice 4kom. 6. Antifriz 2l 7. Razvodnik paljenja 8. Sijalice fara 2 kom. 	Servis sa materijalom	

VI Način plaćanja

Način plaćanja je: virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

a) Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

brojbodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 14 sati, od 07.02.2018. godine zaključno sa 12.02.2018. godine do 09 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: **I Bolkeljske brigade bb.**

Danilovgrad

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: **I Bokeljške brigade bb. Danilovgrad**

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

4 dana od poslednjeg dana za dostavljanje ponuda, tj. od 12.02.2018. godine

XI Druge informacije

Zainteresovani ponuđač ispunjenost uslova iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list CG br: 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) može dokazati pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću koja je data u prilogu zahtjeva Djelove za popravku obezbeđuje ponuđač.

Garancija za izvršene radove se računa od momenta preuzimanja ispravnog vozila.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl.) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj Zahtjeva, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije otvaranja ponuda".

Službenik za javne nabavke

Čović Dragica



Ovlašćeno lice naručioca

Mr scđr Dejan Mandić